



BERITA – ACARA
Nomor : 08 /BA/PTB/II/2024

Pada hari ini **RABU** Tanggal **SEPULUH** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, telah terjadi adanya kesalahan entry nomor meter pada aplikasi sebagaimana kronologis dibawah ini:

I. Nomor meter yang di Entry di aplikasi :

Nomor SPK	Tgl_SPK	Nopel	Nomor meter	Alamat
B2023055294	30-05-2023	5121483	23098036	DUKUH PAKIS 2 113 A
B2023055613	30-05-2023	5452295	23089036	PUTAT GEDE BARAT 1 14

II. Data Realisasi Lapangan (nomor meter di pelanggan) :

Nomor SPK	Tgl_SPK	Nopel	Nomor meter	Alamat
B2023055294	30-05-2023	5121483	23089036	DUKUH PAKIS 2 113 A
B2023055613	30-05-2023	5452295	23098036	PUTAT GEDE BARAT 1 14

III. Tindakan Perbaikan :

- 1 Supaya dapat melakukan perubahan data nomor meter baru sesuai dengan nomor meter yang terpasang di pelanggan sesuai dengan data pada romawi II,

Demikian berita Acara ini di buat agar diadakan perbaikan semestinya.

Jabatan	Nip	Nama	Tanda tangan
Petugas	S.2045	M. Maskur	
Staf Senior Zona 5	1.95.00838	Imam Supri'i	
Supervisor Pelayanan Zona 5	1.06.01420	Fatoni Astri Mulya	
Manajer Pelayanan Teknis Barat	1.05.01309	Pahala Satriawan, ST	