

SURAT PERINTAH KERJA
SISTEM DISTRIBUSI TIMUR

No Pengaduan T20230094199 No Bon P TP23052806
Tanggal 25/September/2023 Tanggal 25/09/2023
No Ptg 1012689 Telp 0318282697 No Bon C
Nama MOCHAMAD SOETOPU Tanggal
Alamat KETINTANG WIYATA 74 Data Meter Air
Merk

Ukuran
No Meter

Menis MENYELIDIKI AIR KOTOR
Pekerjaan
Dengan ini diperintahkan kepada
Pegawai Pengawas
MISIYO

Kode Petugas Lapangan Kode
T22 1 SATUAN TUGAS SDT T03
2 DIBAR
3

Untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud diatas dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab
dibebankan kepada : PDAM / Pelanggan

Tidak Ada Orang

MANAJER SISTEM DISTRIBUSI TIMUR
Hery Mulyanto
1.96.00094

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Daftar Material dan Biaya
Daftar Pekerjaan Material yang digunakan Kode
Nama Nama Jumlah Barang Keterangan

Cek lokasi tanggal : 26-9-2023 Jam: 11.20
Mulai dikerjakan tanggal : Jam: 11.40
Selesai dikerjakan tanggal :
Kerusakan Diameter lubang mm
Panjang Retakan mm
Tekanan Air mm
Panjang Pipa mm

Bahan baha Rp
Rekondisi Rp
Biaya Gali Urug Rp
Jumlah Rp
Biaya umum Rp
Total Biaya Rp

Mengetahui Pengawas
[Signature]

Pekerjaan telah dikerjakan dengan
Surabaya,
Pelanggan