

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SURABAYA

Print date : 21/08/2023 10:07:22

30 AUG 2023

Nomor SPK B2023081820

NON METER

Tanggal 21/08/2023 10:05:00

SURAT PERINTAH KERJA

STSTEM DISTRIBUST BARAT

17 OCT 2023

31 OCT 2023

30 AUG 2023

No Pengaduan B20230068896

Tanggal 18/08/2023

No Bon P : BP23035138

Tanggal 18/08/2023

No Plg Telp 081282249298

No Bon C :

Nama 409

Tanggal :

Alamat DEMAK TIMUR SISI UTARA 2

Data Meter Air

DA

Merk

Jenis REHABILITASI PIPA

Ukuran

Pekerjaan

No Meter

Dengan ini diperintahkan kepada

Uraian Pengawas

Kode Petugas Lapangan

Kode

DANANG DWI HARTONO

B57

CV. M. Y. O. INDAH

75.104.486.8-619.000

Untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud diatas dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab

Biaya dibebankan kepada : PDAM / Pelanggan

MANAJER SISTEM DISTRIBUST BARAT

Adan Priyambodo, ST
1,06,01368

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian Material dan Biaya

Uraian Pekerjaan

Material yang digunakan

Kode

Barang

Nama

Nama

Jumlah

Keterangan

Sarana Overkangan

Pipa ppa tipe ϕ 60 dan ϕ 100

Cek lokasi tanggal : 18 / 08 / 2023 Jam: 16.00

Mulai dikerjakan tanggal : 19 / 08 / 2023 Jam: 22.00

Selesai dikerjakan tanggal : 07 / 09 / 2023 Jam: 15.30

Kerusakan

Diameter lubang

mm

Panjang Retakan

mm

Tekanan Air

m

Panjang Pipa

m

Bahan bahan Rp

Rekondisi Rp

Biaya Gali Urug Rp

Jumlah Rp

Biaya umum Rp

Total Biaya Rp

Pekerjaan telah dikerjakan dengan b

Surabaya,

Pelanggan

Mengetahui

Pengawas

Jaus.
DANANG D
1. A. 01932



BERITA ACARA PENGEMBALIAN MATERIAL

Nomor : 03 / BAPM - SDB / III / 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya, dengan berdasarkan atas :

Nomor SPK : B2023081820
Tanggal SPK : 21 - 08 - 2023
Jenis pekerjaan : Rehabilitasi Pipa
Lokasi Pekerjaan : Demak Timur Sisi Utara 2

No	Jenis Material	Diameter	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Pipa HDPE	Ø 150	60	METER	
2.	GIBOLT JOINT (R)	Ø 150	2	BUAH	
3.	GIBOLT JOINT SII	Ø 150	2	BUAH	

Bersama ini disampaikan bahwa pekerjaan di lokasi tersebut telah selesai dilaksanakan oleh CV Mulyo Indah. Serta telah dilakukan pengembalian material di gudang PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Supervisor Gudang
Pipa Besar

Petugas Gudang
Pipa Besar

Petugas Lapangan



CV MULOY INDAH

Supervisor
Pemeliharaan Pipa Zona 4




RISKY RAHADIAN, A.Md
NIP 1.10.01578

Senior Staff
Pemeliharaan Pipa Zona 4



DANANG DWI HARTONO
NIP 1.17.01732

Mengetahui,
Manajer
Sistem Distribusi Barat



PIYANTO
NIP 1.96.00982



BUKTI PENGELUARAN PIPA BESAR

Tgl. : 17/10/2023

Beban P D A M

NAMA : PA.P / 032 / PDAM / 2023

Lembar ke 1

ALAMAT : DEMAK TIMUR SIST UTARA 2

Bag. Akuntansi

PENGAMBILAN

PENGEMBALIAN

Kode Barang	NAMA BARANG	Ukuran	VOLUME	HARGA		VOLUME	HARGA	
				Satuan	Jumlah (Rp.)		Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	PIPA HDPE	Ø 150	60	M	-	60	M	
2.	G. JOINT 511	Ø 150	2	Bj	✓	2	Bj	
2.	G. JOINT 2 JIS	Ø 150	2	Bj	✓	2	Bj	



Tgl.: 17/10/2023

Beban P D A M

Bag. Akuntansi

BAGIAN LOGISTIK

BAGIAN AKUNTANSI

STAF KARTU PERSEDIAAN

SURAT
PERINTAH KERJA

30 AUG 2023

Nomor SPK 82023081820
NON METER
Tanggal 21/08/2023 10:05:00

SURAT PERINTAH KERJA
SISTEM DISTRIBUSI BARAT

17 OCT 2023

31 OCT 2023

No Pengaduan 820230068896

No Bon P : 8223035138

Tanggal 18/08/2023

Tanggal 18/08/2023

No Plg Telp 081282249298

No Bon C :

Nama 409

Tanggal :

Alamat DEMAK TIMUR SISI UTARA 2

Data Meter Air

Merk

DA

Ukuran

Jenis REHABILITASI PIPA
Pekerjaan

No Meter

Dengan ini diperintahkan kepada

Uraian Pengawas
DANANG DWI HARTONO

Kode Petugas Lapangan
B57 I GWIMILYO INDAH

Kode
75.104.486.8-619.000

Untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud diatas dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab
Biaya dibebankan kepada : PDAM / Pelanggan

MANAJER SISTEM DISTRIBUSI BARAT

Adam Priyambodo, ST
1.06.01368

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian Material dan Biaya

Uraian Pekerjaan

Material yang digunakan

Kode
Barang

Nama Nama Jumlah Keterangan

Sarana Pekerjaan

Bahan pipa tipe ϕ 60 dan ϕ 100

Cek lokasi tanggal : 18 / 08 / 2023 Jam: 16.00

Mulai dikerjakan tanggal : 19 / 08 / 2023 Jam: 22.00

Selesai dikerjakan tanggal : 07 / 09 / 2023 Jam: 15.30

Kerusakan Diameter lubang mm
Panjang Retakan mm
Tekanan Air m
Panjang Pipa m

Bahan bahan Rp
Rekondisi Rp
Biaya Gali Urug Rp
Jumlah Rp
Biaya umum Rp
Total Biaya Rp

Pekerjaan telah dikerjakan dengan b

Surabaya,

Pelanggan

Mengabahi

Pengawas

DANANG DWI
C.A.01932



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**

BERITA - ACARA
Nomor: 25 /BA/SDB/III/2024

Pada hari ini **KAMIS** Tanggal **TUJUH** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**,
(7-Maret-2024) telah dilaporkan adanya pembatalan entry/realisasi dengan data sebagai berikut:


I. Data SPK yang dibatalkan :

No.	No. Pengaduan	Alamat	No. SPK	Tgl SPK	Keterangan
1	B20230068896	Demak Timur Sisi Utara 2	B2023081820	21/08/2023	Untuk Pengembalian Material

II. Tindakan Perbaikan

- Supaya dapat dilakukan Pembatalan Realisasi pada No. Spk tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat agar diadakan perbaikan semestinya.

Jabatan	Nip	Nama	Tanda Tangan
Staf Senior Zona 4	1.17.01732	Danang Dwi Hartono	
Supervisor Sistem Distribusi Barat Zona 4	1.10.01578	Rizky Rahadian Pratama	
Manajer Sistem Distribusi Barat	1.96.00982	Piyanto	
Ms. Pelayanan Wilayah Barat	1.98.01199	Agung Wurdianto, ST.	