

TAMPILAN EKSISTING

Response Perbaikan...

Cari judul aduan / nama aset / kode

Judul aduan : Tidak bisa auto (Actuator Butterfly Valve Drain No. 14 Clearator No. 2)

Konfirmasi

Kode
11938

Instalasi
IPAM Karang Pilang II

Lokasi
Clearator

Bagian
MEKANIKAL

Tanggal Aduan
15/01/2025

TAMPILAN RENCANA

12.34

Voi LTE1 4G+ 61%

≡

Response Perbaikan...

↓

🔍

🔍

Cari judul aduan / nama aset / kode

Judul aduan : Tidak bisa auto (Actuator Butterfly Valve Drain No. 14 Clearator No. 2)

Konfirmasi

📎

Kode
11938

📎

Bagian
MEKANIKA

📎

Instalasi
IPAM Karang Pilang II

📎

Tanggal Aduan
15/01/2025

📎

Lokasi
Clearator

* Petugas
Fulan (11709999)